

عینک آزمایشگاهی اچ سی مدل HC P570



توضیحات

چشم ها از آسیب پذیرترین عضو بدن به حساب می آیند. به همین دلیل استفاده از تجهیزات که از این عضو حساس در برابر خطرات محیط کاری مراقبت نماید بسیار ضروری است. عینک آزمایشگاهی اچ سی مدل HC P570 با خصوصیات منحصر بفرد خود انتخابی ایده آل برای افراد در آزمایشگاه ها می باشد برای خرید این عینک می توانید با نرمال لابو مرکز فروش لوازم ایمنی آزمایشگاهی در تماس باشید.

بررسی عینک آزمایشگاهی HC P570

به طور کلی عینک آزمایشگاهی نوعی عینک می باشد که کاربرد غیر طبی دارد و برای محافظت از چشم در برابر آسیب های محیطی همچون برخورد اجسام کوچک و بزرگ، نور های شدید ناشی از عملیات جوشکاری و حرارتی و یا بادهای شدید کاربرد دارد. معروف ترین ماده ای که برای لنزهای این عینک استفاده می شود پلی کربنات می باشد و وزن این مواد از نصف وزن شیشه بسیار کمتر می باشد و به همین دلیل باعث راحتی بیشتر این عینک ها در برابر محافظت خواهد شد در ساخت و تولید عینک آزمایشگاهی اچ سی مدل HC P570 جنس لنز عینک از پلی کربنات است و وزن آن نیز ۳۰ گرم است به همین خاطر برای افراد ایجاد خستگی نمی کند. توجه داشته باشید که این عینک با در نظر گرفتن این موضوع که دارای حفاظ کلی و یا قاب نمی باشد برای مواردی که نیاز است از کل صورت محافظت گردد انتخاب مناسبی نمی باشد و باید از محافظ هایی که کل صورت را می پوشاند استفاده گردد ولی در هر صورت این وسیله جایگزین خوبی برای عینک نیست. در نظر داشته باشید که در هنگام خرید عینک آزمایشگاهی تمامی خصوصیات و ویژگی های مهم برای خرید را در نظر بگیرید تا از بروز حوادث ناگوار و جبران ناپذیر جلوگیری گردد. تیم نرمال لابو با سالها سابقه در خشان در زمینه فروش انواع لوازم ایمنی آزمایشگاهی و فروش عینک آزمایشگاهی آماده ارائه مشاوره به شما می باشد تا شما متناسب ترین و کارآمد ترین وسیله را تهیه نمایید.

ویژگی عینک آزمایشگاهی HC P570

مشخصات

| | |
|----------------|--|
| نام: | عینک آزمایشگاهی اچ سی |
| نام انگلیسی: | laboratory-glasses |
| مدل: | HC P570 |
| ابعاد: | cm ۵*۵*۱۵ |
| وزن: | ۳۰gr |
| جنس: | پلاستیک |
| ویژگی: | نشکن و مقاوم در برابر ضربه، دارای لنز شفاف، دارای لنز ضد خش و ضد مه، ضد بخار |
| موارد استفاده: | محافظت از چشم در برابر عوامل محرک و آزاردهنده ی محیطی و شیمیایی |

نکات عینک آزمایشگاهی HC P570

چشم ها از آسیب پذیرترین عضو بدن به حساب می آیند. به همین دلیل استفاده از تجهیزات که از این عضو حساس در برابر خطرات محیط کاری مراقبت نماید بسیار ضروری است. عینک ایمنی آزمایشگاهی HC P570 یکی از محصولات ایمنی است که مورد استفاده کارکنان قرار می گیرد. عینک آزمایشگاهی مدل HC P570 از چشم در برابر پرتاب ذرات ریز و درشت مراقبت می کند. این عینک ایمنی در امری نظیر ساختمان سازی و تمامی مشاغل صنعتی و پالایشگاه های مواد شیمیایی و غیره استفاده می شود. از مشخصات این عینک آزمایشگاهی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- جنس فریم عینک آزمایشگاهی مدل HC P570 از پلاستیک مخصوص می باشد تا به بدنه فریم مقاومت و استحکام زیادی بخشد.
- عینک آزمایشگاهی مدل HC P570 با استفاده از پوششی که در اطراف چشم ایجاد می کند، از نفوذ اشیاء مضر و مختلف که ممکن است به چشم شما آسیب بزنند جلوگیری می کند.
- نرم و انعطاف پذیر بودن فریم عینک آزمایشگاهی مدل HC P570 مانع از آزار و اذیت صورت در زمان استفاده از این عینک می شود.
- این محصول گروه عینک کار به دلیل دارا بودن قاب پلاستیکی نرمی کاملا به صورت چسبیده تا در حین انجام کار هیچ ذرات مضرى چون مایعات شیمیایی به صورت و چشم فرد برخورد نکند.
- عینک آزمایشگاهی اچ سی مدل HC P570 ساخت کشور تایوان به منظور محافظت چشم انسان می باشد. عینک آزمایشگاهی از سمت جلو و هم از سمت کناره ها از چشم محافظت می کند. نکته مهم: عینک ها ضد بخار هستند ولی با مایع ضدفونی کننده و الکل شسته نشود چون خاصیت ضد بخار بودن را از دست می دهد و فقط با مایع صابون شسته شود.
- توجه داشته باشید که عینک های آزمایشگاهی در مدل ها اندازه ها، طرح ها و ویژگی های متفاوتی وجود دارد برای خرید عینک آزمایشگاهی حتما با کارشناسان نرمال لابو در ارتباط باشید.

خرید عینک آزمایشگاهی HC P570

نرمال لابو مرکز فروش انواع عینک های ایمنی آزمایشگاهی می باشد شما می توانید خرید عینک آزمایشگاهی HC P570 را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام داده و سفارش خود را ثبت کنید. لازم به ذکر است پس از خرید عینک آزمایشگاهی توجه داشته باشید که پاک کردن عینک آزمایشگاهی بعد از استفاده، یک کار مهم در آزمایشگاه است. چندین راه برای تمیز کردن آن ها وجود دارد. از آن جایی که بسیاری از عینک ها دارای عدسی های ضد مه خاصی هستند، باید سعی کنید پوشش این لنز ها خراش یا آسیب نبیند، به ویژه اگر از یک پارچه تمیز یا خشک کردن آن ها استفاده می کنید. اگر ترجیح می دهید از دستمال مرطوب برای تمیز کردن عینک خود استفاده کنید، تمیز کردن به صورت آرام باشد و به سادگی سپس آغستگی های روی لنز ها را بشویید و سپس اجازه دهید در هوا به صورت طبیعی خشک شود. در صورت نیاز به راهنمایی برای خرید و یا سفارش انواع لوازم آزمایشگاهی با تیم نرمال لابو در ارتباط باشید.